

BANCO DIANA

- Pie y estructura galvanizado.
- Madera tropical.
- Tratamiento protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- Tortillería de acero galvanizado.

