

BANCO DIANA SIN

- Pie y estructura en acero galvanizado.
- Madera tropical.
- Tratamiento protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- Tortillería de acero galvanizado.

