

BANCO EUROPA



Características:

- Pies de fundición dúctil.
- Madera tropical.
- Tratamiento protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- Tortillería de acero galvanizado.
- Pies roscados para tornillo de anclaje
- Pies imprimación + Oxirón

Dimensiones:

